



Statens vegvesen

Saksbehandler/telefon:

<Saksbehandlersnavn / tlf>

Vår dato: 12.06.2021

Vår referanse:

Notat

Til: Thorstein Hymer
Fra: Claudia Trimmel-Leisser
Kopi til: Live Hestehagen

RV4 Gjelleråsen

Funn av alm og fremmede arter

I artsdatabanken vises det forekomst av alm i nærområde til anlegg for GSV RV4 Gjelleråsen. Formålet er kartlegging og bekreftelse av forekomst slik at det kan hensyntas i rigg- og marksikringsplanen.

Det kan bekreftes funn av alm i område. Det er funnet alm i forskjellige størrelse i skråningen mot skogholt og langs eksisterende GSV. Alle funn er på vestsiden av eksisterende GSV.

En større forekomst som står omtrent 4–5 m fra GSV i en skråning. Over denne forekomsten ligger et veltet bjørketre (se bilde).



Videre finnes det 2 enkelte forekomster på størrelse av omtrent 1 til 1,5 m piskplanter på samme side i nærheten



og ungplanter som vokser cirka 1m utenfor eksisterende GSV (se bilde nedenfor).



I hele område finnes det mange funn av fremmede arter med kategori SE (svært høy risiko) som Lupin, Alchemilla mollis, Vinterkarse, og Rødhull. Det finnes også store forekomst av andre fremmede arter i lavere kategori i hele område.

Det er ikke observert forekomst av fremmede arter hvor SVV utfører særskilte tiltak. Slike fremmede arter er bjørnekjeksartene, slirekneartene og springfrøartene.

Ved flytting av masser som er infisert med fremmede arter er det viktig at disse legges tilbake på samme sted og ikke flyttes utenfor anleggsområde. I tilfelle massene må fjernes utenfor anleggsområde må disse kjøres til godkjent deponi. Dette må dokumenteres og

bekreftes av entreprenør og kontrolleres av byggherre. Ved håndtering av fremmede arter må entreprenøren sette seg inn i SVV rapport nr. 387 – Fremmede skadelige arter.